

CADENA DE CUSTODIA (EMISIONES GASEOSAS)

RE-41

Datos generales

Nombre del proyecto	Minera de Cobre Panama				
Lugar	Punta Pinicon, Dorso, Colon	Fecha	24/enero/2018		
Promotor	Minera Panama	Persona de Contacto	Francisco De Arce		
Teléfono	380-5657	e-mail	Francisco.dearce@fgml.com		

Condiciones climáticas

Parámetros	Estado del tiempo				
Humedad relativa	74.8%	Soleado	✓	Época Seca	✓
Dirección del viento	NE	Nublado	-	Época Lluviosa	-
Velocidad del viento	8.5 km/h	Lluvioso	-	Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	HP 0533831 N 0996161 E
Temperatura	28.6°C				

Características generales del monitoreo

Puntos de Monitoreo	Gases Monitoreados	Coordenadas UTM	Fuente Generadora de gases	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Modelo del equipo de medición
Punto 2 (Power Plant)	SO ₂	996158 N 533811 E	Retractora de hidráulica	2:35 pm	3:35 pm	1 hora	Area Rae
			- Camión articulado				
	NO ₂	996158 N 533811 E		4:49 pm	5:49 pm	1 hora	Area Rae
Elaborado por	Jorge Ortega Lara			Fecha:	24/enero/2018	Hora:	4:00 pm

CADENA DE CUSTODIA (EMISIONES GASEOSAS)

RE-41

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Panamá				
Lugar	Punta Prietas, Distrito, Colón	Fecha	24/enero/2018		
Promotor	Minera Panamá S.A.	Persona de Contacto	Francisco de Arco		
Teléfono	380-5651	e-mail	Francisco.dearco@cpm.com		

Condiciones climáticas

Parámetros	Estado del tiempo				
Humedad relativa	74.5%	Soleado		Época Seca	✓
Dirección del viento	VE	Nublado	✓	Época Lluviosa	
Velocidad del viento	3.6 km/h	Lluvioso		Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	996708 N 534002 E
Temperatura	28.4 °C				

Características generales del monitoreo

Puntos de Monitoreo	Gases Monitoreados	Coordenadas UTM De la Fuente	Fuente Generadora de gases	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Modelo del equipo de medición
Punto 1 (Área de Turbines)	NO ₂	996718 N 533995 E	- Sopladora - Paso de vehículo	9:40 am	10:40 am	1 hora	Area Rae
	SO ₂	996722 N 534014 E	- Paso de maquinaria	10:53 am	11:53 am	1 hora	Area Rae

Elaborado por				Fecha: 24/enero/2018		Hora: 11:00 am	
[Firma]							

CADENA DE CUSTODIA (EMISIONES GASEOSAS)

RE-41

Datos generales

Nombre del proyecto	Meina de Cobre Panamá				
Lugar	Bojita, Denoso, Colón		Fecha	25/enero/2018	
Promotor	Empresa Panamá S.A		Persona de Contacto	Francisco De Arco	
Teléfono	380-5651		e-mail	Francisco.dearco@faml.com	

Condiciones climáticas

Parámetros	Estado del tiempo				
Humedad relativa	79.2%	Soleado	✓	Época Seca	✓
Dirección del viento	N	Nublado	-	Época Lluviosa	-
Velocidad del viento	12.3 Km/h	Lluvioso	-	Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	17° 9' 8.293" N 53° 5' 10" E
Temperatura	27.3°C				

Características generales del monitoreo

Puntos de Monitoreo	Gases Monitoreados	Coordenadas UTM	Fuente Generadora de gases	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Modelo del equipo de medición
Punto (Trituradora de Betijas)	NO ₂	0978290 N 0539526 E	Generador	3:20 pm	4:20 pm	1 hora	Area Real
	SO ₂	978293 N 539510 E	Paso de maquinaria	4:30 pm	5:30 pm		Area Real
		978255 N 539530 E	Paso de vehículo				
			Trituradora				

Paso de vehículo y máquina, maquinaria, polvo del suelo, funcionamiento de la trituradora

Elaborado por

Francisco De Arco

Fecha:

25/enero/2018

Hora:

4:30 pm

CADENA DE CUSTODIA (EMISIONES GASEOSAS)

RE-41

Datos generales

Nombre del proyecto	Mira de Cobre Panamá				
Lugar	Camino Este, Dorado, Colón	Fecha	26/enero/2018		
Promotor	Minera Panamá S.A.	Persona de Contacto	Francisco De Arco		
Teléfono	380-5657	e-mail	Francisco.dearco@fpma.com		

Condiciones climáticas

Parámetros	Estado del tiempo				
Humedad relativa	81.9%	Soleado	✓	Época Seca	✓
Dirección del viento	N	Nublado	-	Época Lluviosa	-
Velocidad del viento	3.6 km/h	Lluvioso	-	Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	977222 N 540328 E
Temperatura	27.3°C	Diurno			

Características generales del monitoreo

Puntos de Monitoreo	Gases Monitoreados	Coordenadas UTM	Fuente Generadora de gases	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Modelo del equipo de medición
Punto	SO ₂	97 7442 N 54 0328 E	Extracción hidráulica	2:02 pm	3:02 pm	1 hora	Aqua Rac
	NO ₂	97 7442 N 54 0328 E	Camiones artu. 7400, 735B	3:10 pm	4:10 pm	1 hora	Aqua Rac

Trabajo de movimiento de tierra y brado de caminos
articulados con tierra.
Lugar camino de acceso este, quinta 3 avanzada.

Elaborado por	Jose Diego Ben	Fecha:	26/enero/2018	Hora:	2:05 pm
---------------	----------------	--------	---------------	-------	---------

CADENA DE CUSTODIA (EMISIONES GASEOSAS)

RE-41

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Panamá				
Lugar	Upland, MPDA Donoso, Colon		Fecha	27/enero/2018	
Promotor	Minera Panama S.A.		Persona de Contacto	Francisco De Arco	
Teléfono	380-5651		e-mail	Francisco.dearco@f9ml.com	

Condiciones climáticas

Parámetros	Estado del tiempo				
Humedad relativa	79.5%	Soleado	✓	Época Seca	✓
Dirección del viento	-	Nublado	-	Época Lluviosa	-
Velocidad del viento	0.0 km/h	Lluvioso	-	Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	9777.57N 5403.81E
Temperatura	28.8°C				

Características generales del monitoreo

Puntos de Monitoreo	Gases Monitoreados	Coordenadas UTM	Fuente Generadora de gases	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Modelo del equipo de medición
Punto (Medida)	NO ₂	9777.45N 5403.89E	Paso de maquinaria con material	8:21 am	9:21 am	1 hora	AquaPac
	SO ₂	9777.45N 5403.89E		9:35 pm	10:35 pm	1 hora	AquaPac

Paso de maquinaria con carga de material, camiones articulados
Tipo 740B, 735B.

Elaborado por

[Firma]

Fecha:

27/enero/2018

Hora:

10:30 am